

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

13. Руководителем организации не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) в помещении электрощитовой. ППР в РФ п. 22.
14. В здании колледжа допускается использование самодельных плавких вставок в электрощитовой в помещении мастерской, в коридорах мастерских, а так же в сварочном посту допускается эксплуатация электропроводки проложенной по временной схеме, в одной изоляции с потерявшей защитные свойства. ППР в РФ п. 42
15. Помещения мастерских не в полном объеме оборудованы первичными средствами пожаротушения. ППР в РФ п. 70, 474.
16. Подвальное помещение, подсобные и хозяйственные помещения, а так же помещения гаража, спортзала, актового зала и т.п. не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. ППР в РФ п. 61
17. Имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. ППР в РФ п. 61
18. Металлическая лестница из раздевалок на втором этаже ведущая в спортзал на первом этаже не обработана огнезащитным составом. ППР в РФ п. в РФ п. 20
19. Эвакуационное (аварийное) освещение не предусмотрено в коридорах учебного заведения которые не имеют естественного освещения. Эвакуационное (аварийное) освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ППР в РФ п. 43
20. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель учреждения не обеспечивает наличие и проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. ППР в РФ п. 49.
21. Руководителем учреждения не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. ППР в РФ п. 50
22. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. ППР в РФ п. 61
23. Не организовано, в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). ППР в РФ п. 63
24. Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. ППР в РФ п. 64.
25. Обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами не проведена. О проведении огнезащиты должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. ППР в РФ п. 108.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

КОПИЯ
ВЕРНА